



**Ufficio Tecnico  
Servizio Lavori Pubblici**

Piaz de Sotegrava 20

38035 Moena (TN)

Tel. 0462/573200 fax. 0462/574366

e-mail. [lavoripubblici@comune.moena.tn.it](mailto:lavoripubblici@comune.moena.tn.it)

pec: [moena@legalmail.it](mailto:moena@legalmail.it)



Moena, 17/12/2018

## VERBALE DI SOMMA URGENZA

(ai sensi dell'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.)

Spett.le  
Provincia Autonoma di Trento  
**Servizio Prevenzione Rischi**  
a mezzo PiTRE

**EVENTI 29 OTTOBRE 2018**

**TERZO INTERVENTO**

**“STRADA CHE PORTA ALLA LOC. MEDIL E SOPRA ZONA ARTIGIANALE”**

A seguito del verificarsi degli eventi descritti sommariamente con verbale di data 30/10/2018, sono state condotte verifiche puntuali sui molteplici episodi calamitosi verificatisi sul territorio comunale. Le suddette verifiche sono state condotte anche di concerto col personale del Servizio Prevenzione Rischi ed hanno circoscritto la necessità di due interventi ulteriori rispetto a quelli messi in atto a seguito del Verbale di SU del 30/11/2018.

Sulla scorta degli accertamenti eseguiti in loco si è dunque manifestata la necessità di denunciare la somma urgenza nell'intervenire lungo la **strada che porta alla Località Medil** dal centro cittadino nonché sul versante che giace immediatamente a ridosso della **zona artigianale** di Moena, al fine di ripristinare i profili di sicurezza venuti meno a seguito degli eventi calamitosi di fine ottobre.

In particolare lungo la **strada che porta alla Località Medil** si registrano cedimenti del ciglio stradale dovuti al crollo delle opere di sostegno preesistenti, franamento di terreno e barriere stradali divelte. Il versante che giace immediatamente a ridosso della **zona artigianale** è invece interessato da movimenti franosi innescati dallo schianto degli alberi che ha provocato il riaffioramento di massi che potrebbero precipitare verso gli edifici.

Risulterà pertanto necessario procedere all'esecuzione delle opere qui sommariamente descritte:

- 100m di banchettone su micropali
- 140m di barriere da sostituire
- 100m di barriere paramassi provvisoria
- Intervento attivo di rimozione massi

Sulla base del presente verbale di somma urgenza, saranno periziate in via definitiva le opere necessarie per la messa in sicurezza.


A seguito dell'evento manifestatosi, in base ai sopralluoghi effettuati e allo stato dei luoghi, accertato il potenziale rischio di altri cedimenti nonché effettuate le opportune considerazioni

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., il sottoscritto arch. Dallio Alberto, responsabile unico del procedimento in servizio presso l'ufficio tecnico del Comune di Moena, preso atto del Verbale di Somma Urgenza del 30/10/2018 nonché degli approfondimenti tecnici conseguenti, evidenzia la necessità di provvedere con la massima urgenza ad eseguire le operazioni di messa in sicurezza sommariamente indicate nonché ad eseguire tutti gli approfondimenti tecnici necessari a definire gli interventi di carattere permanente cui immediatamente dare seguito.

In base ad una prima valutazione si stima che la spesa necessaria alla realizzazione degli interventi sopra descritti ammonta a **€ 170.000,00**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

arch. Alberto Dallio  


Si conferma quanto sopra esposto e si dispone la trasmissione del presente verbale al Servizio Prevenzione rischi per l'ammissione ai benefici di cui al art. 37 comma 1 dell LP 09/2011 e alla deliberazione n. 1305 di data 01 luglio 2013.

**IL SINDACO**  
Edoardo Felicetti  
